

JULIO 2025

ART8 FRACCION VI INCISO C) LTAPREM

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	CALLE / DOMICILIO	CONCERTO	EJECUTOR DE LA OBRA	SUPERVISOR DE LA OBRA	COSTO	P. UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	RELACION CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION DEL DESARROLLO	NUMERO TIPO DE BIENEFICIOS	INDICECTOS
Losas de 10 cm. de espesor	ETZATLAN	RASTRO OCONAHUA	Losas de 10 cm. de espesor	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 600.00	\$ 100.00	M2	6	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Losas de 10 cm. de espesor	ETZATLAN	PUENTE PEATONAL CENTRO DE SALUD OCONAHUA	Losas de 10 cm. de espesor	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 600.00	\$ 100.00	M2	6	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena MURO	ETZATLAN	TEMPLO DEL AMPARO	Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena MURO	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 4,640.00	\$ 580.00	M2	8	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Acarreo en camión	ETZATLAN	CALE INDEPENDENCIA	ESCOMBRO	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	VIAJE	2	Eje 4. Desarrollo sostenible del Territorio (4.5 Movilidad)	10538.4	17564
Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena MURO	ETZATLAN	TEMPLO DEL AMPARO	Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena MURO	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 4,640.00	\$ 580.00	M2	8	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Zapata aislada de 1.00x1.00	ETZATLAN	TEMPLO DEL AMPARO	Zapata aislada de 1.00x1.00	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 6,900.00	\$ 2,300.00	M2	3	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Dala de 12x20 cm. de concreto hecho incluye: materiales, acarros, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	ETZATLAN	AMPARO, TEMPLO	Dala de 12x20 cm. de concreto hecho incluye: materiales, acarros, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 3,560.00	\$ 356.00	ML	10	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Dala de 12x20 cm. de concreto hecho incluye: materiales, acarros, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	ETZATLAN	AMPARO, TEMPLO	Dala de 12x20 cm. de concreto hecho incluye: materiales, acarros, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 4,628.00	\$ 356.00	ML	13	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Losas de 10 cm. de espesor	ETZATLAN	ESCUELA CAROLINA CARDENAS	Losas de 10 cm. de espesor	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 1,500.00	\$ 100.00	M2	15	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565



ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Impermeabilización	ETZATLAN	COMANDANCIA	Impermeabilización	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 7,600.00	\$ 380.00	MT2	20	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena	ETZATLAN	BODEGA ESCUELA CAROLINA CARDENAS	Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena MURO	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 46,400.00	\$ 580.00	M2	80	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Lamina de PVC	ETZATLAN	BODEGA ESCUELA CAROLINA CARDENAS	Lamina de PVC	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 28,000.00	\$ 700.00	M2	40	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Lamina de PVC	ETZATLAN	BODEGA ESCUELA CAROLINA CARDENAS	Lamina de PVC	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 28,000.00	\$ 700.00	M2	40	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Acarreo en camión	ETZATLAN	ESUELA CAROLINA CARDENAS	ESCOMBRO	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	VALE	1	Eje 4. Desarrollo sostenible del Territorio (4.5 Movilidad)	10539.4	17564
MANTENIMIENTO de w.c. de tanque bajo	ETZATLAN	BAÑOS DE SANTA ROSALIA	MANTENIMIENTO de w.c. de tanque bajo	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 125.00	\$ 125.00	M2	1	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
MANTENIMIENTO de lavado,	ETZATLAN	BAÑOS DE SANTA ROSALIA	MANTENIMIENTO de lavado,	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 81.00	\$ 81.00	M2	1	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de y	ETZATLAN	PERRERA MUNICIPAL	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 360.00	\$ 15.00	M2	24	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Dala de 12x20 cm. de concreto hecho incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarras, cimbrado, soldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	ETZATLAN	PERRERA MUNICIPAL	Dala de 12x20 cm. de concreto hecho incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarras, cimbrado, soldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 8,544.00	\$ 356.00	ML	24	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de y	ETZATLAN	PERRERA MUNICIPAL	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 360.00	\$ 15.00	M2	24	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565
BOCA DE TORMENTA	ETZATLAN	CRUCERO GRUAS DE ETZATLAN	BOCA DE TORMENTA	RUBEN HERNANDEZ ARIAS	ING. SERGIO ANTONIO SANCHEZ ANDALON	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	M2	1	Eje2. Desarrollo y bienestar social (2.6 Infraestructura publica)	10539	17565

6

6

6

6

